

Exactitud 2/1/2%

# Manómetro de Proceso para Baja Presión - Modelo 1188

#### Caja:

Características

Caja frente sólida en fenol negro tipo torre, con aro delantero roscado en policarbonato\*. Equipado con cubierta posterior de seguridad en policarbonato\*. Diámetro nominal de 4 1/2" (114mm) grado de protección IP54.

\* Cumple con la Norma UL 94 V-O.

#### **Cuadrante:**

Aluminio, fondo blanco e impresión en negro.

#### Aguja:

Aluminio, balanceada, con ajuste micrométrico de acero.

#### Visor:

Vidrio plano, opcionalmente en acrílico.

#### Sistema sensor:

Fuelle y conexión en latón, acero inoxidable AlSI-316 o monel, equipado con topes de sobrepresión y subpresión.

#### Mecanismo:

En acero inoxidable, con recursos para ajuste de linealidad y angularidad.

#### Montaje:

Local o en superficie, opcionalmente montaje embutido con aro 1278.

## Conexión:

Inferior o trasera excéntrica, con rosca de 1/4" o 1/2" NPT o BSP.

## Rangos de presión:

Desde 250 mmH₂O hasta 6000 mmH₂O. (Ver selección de escalas).

## Temperatura de operación:

Mínima de -7°C y máxima de 65°C para ambiente y fluido de proceso.

## Límites de sobrepresión:

El límite de sobrepresión es de 500% del rango total. Para rangos por encima de 4000 mmH<sub>2</sub>O el límite de sobrepresión es de 20.000 mmH<sub>2</sub>O. El límite de subpressión es de -10.000 mmH<sub>2</sub>O, sin que sea afectada la calibración.



## **Aplicaciones**

Medición de bajas presiones en aplicaciones de alta precisión en plantas químicas o en la industria en general, especialmente en atmósferas causticas.

## **Accesorios**

#### Contacto eléctrico:

Simple o doble, resistivo o inductivo, montado en visor de policarbonato expandido (tipo burbuja). Solamente para rangos a partir de 1.000 mmH<sub>2</sub>O.

## Sello de diafragma:

Aisla el sensor de presión de los eventuales efectos causados por corrosión, partículas sólidas, cristalización, alta viscosidad, congelamiento y otros.

## Amortiguador de pulsación:

Para líneas de presión pulsantes. Estabiliza la aguja y evita desgaste del mecanismo (movimiento).

## Válvula aguja y manifold:

Para el bloqueo y apertura de presión para tomada de lectura o como amortiguador de pulsación de regulación ajuste externo.


#### Protector de manómetro:

Dotado de ajuste externo para el bloqueo de sobrepresión de línea.

## Tubo sifón:

Promueve la caída de temperatura del fluido en aplicaciones de medición de vapor y de otros fluidos con altas temperaturas.

## **Dimensiones**



DIÁMETRO NOMINAL (mm)		DIMENSIONES (mm)														
	ØA	В	ØC	ØD	Е	F	G	Н	I	J*	ØK	L	ØM	ØN	O*	Р
114	148	89	129	137	41	41	37	105	67	5/8"	5,5	14	155	143	1/8"	16

## \*Valores en pulgadas

# **Opcionales**

DESCRIPCIÓN									
Funciones Especiales									
Indicación de máxima o mínima	cación de máxima o mínima Aguja de arrastre de máxima con ajuste externo con llave (*)								
	Franjas coloridas de advertencia (enviar croquis)								
Alertas en el dial	Fondo negro con las marcaciones y la aguja indicadora en blanco								
	Aguja de posición roja	XSH							
Escala especial	Prensa hidráulica (informar diámetro de pistón y escala de fuerza)	XDI							
Escala especial	Otras – dial hecho a mano (enviar croquis)								
Protección Adicional del Operador									
	No se astilla – Acrílico	XPD							
Visor con resistencia aumentada	Astillas captadas por película interna – Vidrio Laminado	XSG							
	Astillas no cortantes – Vidrio Templado	XTW							
Adaptación a la Planta									
Montaje En panel (anillo para montaje)									
Identificación									
Plaqueta (TAG) en acero inoxidable prendida con alambre de acero inoxidable (informar la inscripción de la plaqueta)									
Pulsación									
Tornillo reductor de presión de acero inoxidable (para baja amplitud y frecuencia constante)									
Fluidos de Proceso Agresivos									
xidantes Limpieza para uso con oxígeno									
Certificación									
Certificado de conformidad de materiales, calibración por grupo de instrumentos y garantía									
Certificado punto a punto con acreditación RBC/INMETRO									
Certificado de 3 puntos con patrones trazables a RBC/INMETRO									
Certificado típico de materiales con copia del certificado de materia prima									
Certificado de conformidad con a norma NACE									
Certificado de prueba hidrostática - Prueba de 150% FE, duración de 1 minuto									

Nota: (\*) No puede ser utilizado con contacto eléctrico y deberá agregar 0.5 % al valor de la precisión.

## Selección de Escalas

Ver folleto de Selección de Escalas de Manómetros de Proceso de Baja Presión.

# Cómo Especificar

## Ejemplo:

1188	45		S		04		L		0-250mm CA	CD-1	AM-4S
			7		1						
MODELO	ØNOMINAL	COD.	SIST. SENSOR	COD.	CONEXION	COD.	POSICION DE	CÓD.	ESCALA	OPCIONALES	ACCESORIOS
1188	4 1/2"	45	AISI-316	S	1/4" NPT	02	CONEXIÓN	COD.	Ver folleto de	Ver Tabla	Ver folleto
			Latón	T A	1/4" BSP	03	Inferior	L	Selección	de Opcionales	específico del
			Monel	P	1/2" NPT	04	Trasera	B	de Escalas		accesorio
			11101101	<u> </u>	1/2" BSP	05	I radora		(E-MP 010)		necesario