

Manómetros de Proceso de Baja Presión - Modelos 1186 y 1188

Tablas de Escalas Simples

ESCALA	Graduación del cuadrante		Arco de la Escala
	Intervalo Numérico	Menor Subdiv.	
Presión en mbar			
0 - 25	5	0,5	180°
0 - 40	5	0,5	180°
0 - 60	5	1	220°
0 - 100	10	2	270°
0 - 160	20	2	270°
0 - 250	50	5	270°
0 - 400	50	5	270°
0 - 600	50	10	270°
Vacío en mbar			
-25-0	5	0,5	180°
-40-0	5	0,5	180°
-60-0	5	0,5	220°
-100-0	10	1	270°
-160-0	20	2	270°
-250-0	50	5	270°
-400-0	50	5	270°
-600-0	50	10	270°
Presión en kPa			
0-2,5	0,5	0,05	180°
0-4	0,5	0,05	180°
0-6	0,5	0,1	220°
0-10	2	0,2	270°
0-16	2	0,2	270°
0-25	5	0,5	270°
0-40	5	0,5	270°
0-60	5	1	270°
Vacío en kPa			
0-2,5-0	0,5	0,05	180°
-4-0	0,5	0,05	180°
-6-0	0,5	0,1	220°
-10-0	1	0,1	270°
-16-0	2	0,2	270°
-25-0	5	0,5	270°
-40-0	5	0,5	270°
-60-0	5	1	270°

ESCALA	Graduación del cuadrante		Arco de la Escala
	Intervalo Numérico	Menor Subdiv.	
Presión en mm H ₂ O			
0 - 250	50	5	180°
0 - 400	50	5	180°
0 - 600	50	10	220°
0 - 1000	100	10	270°
0 - 1600	200	20	270°
0 - 2500	500	50	270°
0 - 4000	500	50	270°
0 - 6000	500	100	270°
Vacío en mm H ₂ O			
-250-0	50	5	180°
-400-0	50	5	180°
-600-0	50	10	220°
-1000-0	100	10	270°
-1600-0	200	20	270°
-2500-0	500	50	270°
-4000-0	500	50	270°
-6000-0	500	100	270°
Presión en pulg H ₂ O			
0-10	1	0,5	180°
0-15	3	0,5	180°
0-20	2	1	180°
0-30	5	1	216°
0-40	5	1	270°
0-60	5	1	270°
0-80	10	1	270°
0-100	10	1	270°
0-150	25	1	270°
Vacío en pulg H ₂ O			
0-10-0	1	0,5	180°
-15-0	3	0,5	180°
-20-0	2	1	180°
-30-0	5	1	270°
-40-0	5	1	270°
-60-0	5	1	270°
-80-0	10	1	270°
-100-0	10	1	270°
-150-0	25	1	270°

Tablas de Escalas Compuestas

ESCALA	Graduación del cuadrante				Arco de la Escala
	Vacío		Presión		
	Interv. Num.	Menor Subdiv.	Interv. Num.	Menor Subdiv.	
Vacío en pulg H ₂ O y Presión en pulg H ₂ O					
-5/0/5	1	0,2	1	0,2	180°
-10/0/10	2	0,5	2	0,5	180°
-30/0/10	5	1	5	1	270°
-20/0/20	5	0,5	5	0,5	270°
-40/0/20	5	1	5	1	270°
-10/0/30	5	1	10	1	270°
-30/0/30	10	1	10	1	270°
-70/0/30	10	1	10	1	270°
-20/0/40	10	1	10	1	270°
-50/0/50	10	1	10	1	270°
Vacío en pulg Hg y Presión en psi					
-5/0/3	1	0,2	1	0,1	270°
-2/0/5	1	0,1	1	0,1	270°
-5/0/5	1	0,2	1	0,1	270°
-10/0/5	2	0,2	1	0,1	270°
Vacío y Presión en mmH ₂ O					
-125/0/125	50	5	50	5	180°
-200/0/200	50	5	50	5	180°
-300/0/300	50	10	50	10	220°
-500/0/500	100	10	100	10	270°
-800/0/800	200	20	200	20	270°
-1250/0/1250	500	50	500	50	270°
-2000/0/2000	500	50	500	50	270°
-3000/0/3000	500	100	500	100	270°
Vacío y Presión en mbar					
-12,5/0/12,5	5	0,5	5	0,5	180°
-20/0/20	5	0,5	5	0,5	180°
-30/0/30	5	0,5	5	0,5	220°
-50/0/50	10	1	10	1	270°
-80/0/80	20	2	20	2	270°
-125/0/125	50	5	50	5	270°
-200/0/200	50	5	50	5	270°
-300/0/300	50	10	50	10	270°
Vacío y Presión en kPa					
-1,25/0/1,25	0,5	0,05	0,5	0,05	180°
-2/0/2	0,5	0,05	0,5	0,05	180°
-3/0/3	0,5	0,1	0,5	0,1	220°
-5/0/5	1	0,1	1	0,1	270°
-8/0/8	2	0,2	2	0,2	270°
-12,5/0/12,5	5	0,5	5	0,5	270°
-20/0/20	5	0,5	5	0,5	270°
-30/0/30	5	1	5	1	270°